



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Autohaus Enes GmbH & Co. KG, ca. 150 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot zahlreiche Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Autohaus Enes GmbH & Co. KG aus Salach in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 150 Positionen, darunter PKW, SUV, Vans, Kleintraktor, LKW der Marken AUDI, BMW, DACIA, FORD, LAND ROVER, MERCEDES BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, VOLVO, VW uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Dienstag, 13. Mai 2025 ab 10 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

Dienstag, 6. Mai 2025

Nach vorheriger Absprache

STANDORT

Autohaus Enes GmbH & Co. KG

Postweg 11, D-73084 Salach

ABHOLUNG

Montag, 2. Juni – Freitag, 6. Juni 2025

(Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-12 Uhr)

Nach vorheriger Absprache

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 PKW 1 Car | SKODA Octavia, Erdgas NG, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. TMBJH9NE1K0166388, EZ 04/19, ca. 23.650 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 6 | 1 PKW 1 Car | SUZUKI Ignis, Hybr. Benzin/E, EURO 6, 66 kW, Hubraum 1.242 cm ³ , Ident-Nr. JSAMFH21S00306608, EZ 03/20, ca. 22.380 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 2 | 1 PKW 1 Car | CHEVROLET Orlando, Benzin, EURO 5, 104 kW, Hubraum 1.796 cm ³ , Ident-Nr. KL1YF7559CK514986, EZ 09/11, ca. 143.055 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 7 | 1 PKW 1 Car | BMW 530d, Diesel, EURO 6, 195 kW, Hubraum 2.993 cm ³ , Ident-Nr. WBAJN51000B266556, EZ 05/19, ca. 194.875 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer, Allradantrieb, Lederitze, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 3 | 1 PKW 1 Car | BMW Z4, Benzin, EURO 4, 141 kW, Hubraum 2.494 cm ³ , Ident-Nr. WBABT31020LS01605, EZ 03/04, ca. 320.549 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Klimaanlage, Radio, Xenonscheinwerfer, Leder, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Reifen rundum platt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 8 | 1 PKW 1 Car | AUDI A4, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.395 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZF45JA111938, EZ 01/18, ca. 65.550 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Xenonscheinwerfer, Sitzheizung, Klimaautomatik, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 4 | 1 PKW 1 Car | VW Polo, Benzin, EURO 4, 51 kW, Hubraum 1.198 cm ³ , Ident-Nr. WVWZZ9NZ9B024018, EZ 03/09, ca. 52.910 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klima, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehlermeldung Airbag, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 9 | 1 PKW 1 Car | FORD C-Max, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WF0WXXGCEWGL77557, EZ 10/16, ca. 76.625 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaanlage, Radio, Schaltgetriebe, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 1 PKW 1 Car | BMW 320D, Diesel, EURO 6, 140 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WBA8H91030A856849, EZ 12/18, ca. 172.730 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Ledersitze, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 15 | 1 PKW 1 Car | CITROEN C4, Benzin, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.199 cm ³ , Ident-Nr. VF73DHNMYJJ735726, EZ 09/18, ca. 45.880 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Sitzheizung, Glasdach, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 11 | 1 PKW 1 Car | HYUNDAI IX 35, Benzin, EURO 5, 122 kW, Hubraum 1.999 cm ³ , Ident-Nr. TMAJU81FAEJ496721, EZ 10/13, ca. 90.740 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Ledersitze, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 16 | 1 PKW 1 Car | NISSAN Qashqai, Diesel, EURO 5, 110 kW, 1.995 cm ³ , Ident-Nr. SJNFDNJ10U2388749, EZ 11/11, ca. 153.800 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Tempomat, Glasdach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Vorderreifen platt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 13 | 1 PKW 1 Car | FORD Kuga, Diesel, EURO 6, 88 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WFOFXWPMFNG04423, EZ 05/23, ca. 12.115 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, Anhängerkupplung, LED-Scheinwerfer, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 17 | 1 PKW 1 Car | FORD Fiesta, Benzin, EURO 6, 74 kW, Hubraum 998 cm ³ , Ident-Nr. WFOJXGGAHJKL84751, EZ 08/19, ca. 48.900 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 14 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ GLE 350, Diesel, EURO 6, 190 kW, Hubraum 2.987 cm ³ , Ident-Nr. WD-C2923241A085397, EZ 07/17, ca. 162.025 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Ledersitze, elektr. Sitzeinstellung, Navigationssystem, Anhängerkupplung, Schiebedach, 360 Grad Kamera, Klimaautomatik, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 18 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ CLA 250, Benzin, EURO 6, 155 kW, Hubraum 1.991 cm ³ , Ident-Nr. WDD1179461N486781, EZ 02/17, ca. 73.435 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Sitzheizung, Tempomat, Schiebedach, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 1 PKW 1 Car | SUZUKI Jimny, Benzin, EURO 4, 63 kW, Hubraum 1.328 cm ³ , Ident-Nr. JSAFJB43V00341673, EZ 01/09, ca. 165.135 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Allradantrieb, Anhängerkuppung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Außenspiegel rechts ohne Gehäuse, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 23 | 1 PKW 1 Car | RENAULT Kangoo, Benzin, EURO 5, 78 kW, Hubraum 1.598 cm ³ , Ident-Nr. VF1FW1UC547862202, EZ 10/12, ca. 70.865 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Trenngitter, Heckflügeltüren, Leiterklappe, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Aufkleberreste, Polster Fahrersitz beschädigt, Servicelampe aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 20 | 1 PKW 1 Car | VW Touran, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WVGZZ1TZLW023831, EZ 02/20, ca. 100.225 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, Anhängerkupplung, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehlermeldung EPC, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 24 | 1 PKW 1 Car | AUDI Q5, Benzin, EURO 6, 165 kW, Hubraum 1.984 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8R6EA087616, EZ 02/14, ca. 128.910 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Infotainmentbildschirm nachgerüstet, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 21 | 1 PKW 1 Car | VW T-Roc, Benzin, EURO 6, 140 kW, Hubraum 1.984 cm ³ , Ident-Nr. WVGZZA1ZKV502029, EZ 07/19, ca. 62.440 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Allradantrieb, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 25 | 1 PKW 1 Car | AUDI Q7, Hybr. Diesel/E, EURO 6, 170 kW, Hubraum 2.967 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ4M9KD014115, EZ 11/18, ca. 184.975 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Allradantrieb, Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Standheizung, Anhängerkupplung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehler DPF, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 22 | 1 PKW 1 Car | BMW 330, Diesel, EURO 4, 170 kW, Hubraum 2.993 cm ³ , Ident-Nr. WBAVD91040F006262, EZ 12/07, ca. 184.740 km (abgelesen). Ausstattung: Allradantrieb, Klimaanlage, Sitzheizung, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehlermeldung Allrad, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 26 | 1 PKW 1 Car | AUDI Q8, Hybr. Diesel/E, EURO 6, 210 kW, Hubraum 2.967 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZF12KD024844, EZ 03/19, ca. 85.750 km (abgelesen). Ausstattung: Allradantrieb, Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Ledersitze, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, Raucherfahrzeug, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 1 PKW 1 Car | OPEL Crossland, Benzin, EURO 6, 81 kW, Hubraum 1.199 cm ³ , Ident-Nr. W0V7H9ED5K4268664, EZ 03/19, ca. 67.920 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Werkstattkontrollleuchte aktiv, Kontrollleuchte Traktionskontrolle aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 31 | 1 PKW 1 Car | PEUGEOT 208, Benzin, EURO 6, 81 kW, Hubraum 1.199 cm ³ , Ident-Nr. VF3CAHNZ6FT169533, EZ 08/15, ca. 123.705 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 28 | 1 PKW 1 Car | VOLVO XC90, Hybr. B/E, EURO 6, 223 kW, Hubraum 1.969 cm ³ , Ident-Nr. YV1LFBMVD1687155, EZ 10/20, ca. 78.750 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Ledersitze, Navigationssystem, Anhängerkuppelung, Klimaautomatik, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 32 | 1 PKW 1 Car | VW Arteon, Diesel, EURO 6, 176 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WVVZZZ3HZJE517592, EZ 03/18, ca. 84.200 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Allradantrieb, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 29 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ CLA 180, Benzin, EURO 6, 90 kW, Hubraum 595 cm ³ , Ident-Nr. WDD1179421N408728, EZ 07/16, ca. 73.300 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Sitzheizung, Standheizung, Tempomat, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 33 | 1 PKW 1 Car | HYUNDAI i20, Benzin, EURO 6, 55 kW, Hubraum 1.248 cm ³ , Ident-Nr. NLHB251BAKZ549515, EZ 06/19, ca. 102.630 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 30 | 1 PKW 1 Car | BMW X2, Diesel, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WBAYK71050EB76310, EZ 06/18, ca. 171.170 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung, Anhängerkuppelung, Tempomat, Allradantrieb, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Infotainment ohne Funktion, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 34 | 1 PKW 1 Car | OPEL Corsa, Benzin, EURO 5, 64 kW, Hubraum 1.398 cm ³ , Ident-Nr. WOLOSDL68E4291331, EZ 11/14, Kilometerstand unbekannt (gem. Aushang ca. 108.000 km). Ausstattung: Klimaanlage, Radio, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: KEIN FAHRZEUGSCHLÜSSEL VORHANDEN, KEIN MOTORSTART MÖGLICH, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 1 PKW 1 Car | PEUGEOT 308, Benzin, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.199 cm ³ , Ident-Nr. VF3LRHNYHGS222020, EZ 05/17, ca. 85.735 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaanlage, Navigationssystem, Glasdach, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 39 | 1 PKW 1 Car | VOLVO XC40, Hybr. B/E, EURO 6, 132 kW, Hubraum 1.477 cm ³ , Ident-Nr. YV1XZBBVFL2313598, EZ 03/20, ca. 42.090 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Tempomat, LED-Scheinwerfer, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 36 | 1 PKW 1 Car | PORSCHE Panamera, Diesel, EURO 5, 221 kW, Hubraum 2.967 cm ³ , Ident-Nr. WP0ZZZ97ZFL025944, EZ 10/14, ca. 162.510 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Ledersitze, elektrische SitzEinstellung, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Standheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 40 | 1 PKW 1 Car | SEAT Leon, Benzin, EURO 6, 132 kW, Hubraum 1.798 cm ³ , Ident-Nr. VSSZZZ5FZHR041172, EZ 03/17, ca. 91.050 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Schiebedach, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 37 | 1 PKW 1 Car | AUDI A3 E-tron, Hybr. B/E, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.395 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8V6HA103847, EZ 03/17, ca. 129.605 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Xenonscheinwerfer, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 41 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Diesel, EURO 6, 136 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. WF06XXGCC6GG26263, EZ 05/16, ca. 82.835 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 38 | 1 PKW 1 Car | BMW 320, Benzin, EURO 5, 125 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WBAPG31060A740959, EZ 07/10, ca. 112.030 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Wasserein-/austritt Beifahrertür, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 42 | 1 PKW 1 Car | NISSAN X-Trail, Diesel, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.598 cm ³ , Ident-Nr. JN1TCNT32U0016887, EZ 05/16, ca. 148.710 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Klimaautomatik, Navigationssystem, Sitzheizung, Allradantrieb, Schiebedach, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 1 PKW 1 Car | FORD Ecosport, Benzin, EURO 6, 92 kW, Hubraum 998 cm ³ , Ident-Nr. WF01XXERK1JT62751, EZ 07/18, ca. 74.930 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 47 | 1 PKW 1 Car | VW Golf, Diesel, EURO 5, 77 kW, Hubraum 1.598 cm ³ , Ident-Nr. WWWZZZ1KZBP124412, EZ 02/11, ca. 189.725 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeugschlüssel abgebrochen, kein Motorstart möglich, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 44 | 1 PKW 1 Car | SKODA Octavia, Benzin, EURO 5, 90 kW, Hubraum 1.390 cm ³ , Ident-Nr. TMBHJ61Z8A8014697, EZ 09/09, ca. 138.485 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 48 | 1 PKW 1 Car | AUDI A6 Avant, Diesel, EURO 5, 130 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ4G1CN101352, EZ 01/12, ca. 191.665 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 45 | 1 PKW 1 Car | LAND ROVER Range Rover Sport, Benzin, EURO 5, 375 kW, Hubraum 4.999 cm ³ , Ident-Nr. SALWA2EF-7FA602163, EZ 12/14, ca. 87.520 km (abgelesen). Ausstattung: Ledersitze, Automatikgetriebe, Navigationssystem, elektr. Sitzeinstellung, Klimaautomatik, Rear-Seat Entertainment, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: ACHTUNG KILOMETERSTAND REAL CA. 167.000 km GEM. INFO VORBE-SITZER OHNE NACHWEIS, Fahrzeug ist foliert, Lackzustand unbekannt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 49 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ E200 Cabrio, Hybr. Benzin/E, EURO 6, 145 kW, Hubraum 1.991 cm ³ , Ident-Nr. W1K2384801F166028, EZ 03/21, ca. 67.080 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, elektr. Sitzeinstellung, Navigationssystem, Klimaautomatik, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 46 | 1 PKW 1 Car | OPEL Zafira, Diesel, EURO 5, 121 kW, Hubraum 1.956 cm ³ , Ident-Nr. W0L-PD9EN1D2087508, EZ 06/13, ca. 147.535 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Anhängerkupplung, 7-Sitzer, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Anlasser dreht durch, kein Motorstart möglich, Fahrzeug wurde abgeschleppt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 50 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ A 180 CDI, Diesel, EURO 5, 80 kW, Hubraum 1.461 cm ³ , Ident-Nr. WDD1760121J151819, EZ 07/13, ca. 102.715 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Navigation ohne Funktion, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ GLE 63 AMG, Benzin, EURO 6, 430 kW, Hubraum 5.461 cm ³ , Ident-Nr. WDC1660751A938509, EZ 04/17, ca. 175.635 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Allradantrieb, Automatikgetriebe, elektr. Sitzeinstellung, Ledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Standheizung, Rear-Seat Entertainment, Schiebedach, 360 Grad Kamera, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 55 | 1 PKW 1 Car | FORD Kuga, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WFOAXXWPMKE01002, EZ 06/19, ca. 39.445 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 52 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ A 200, Diesel, EURO 6, 100 kW, Hubraum 2.143 cm ³ , Ident-Nr. WDD1760081J640485, EZ 07/17, ca. 111.890 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Tempomat, Klimaanlage, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 56 | 1 PKW 1 Car | SEAT Leon, Diesel, EURO 6, 85 kW, 1.598 cm ³ , Ident-Nr. VSSZZZ5F-ZHR018410, EZ 02/17, ca. 147.815 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, Vorglühkontrolle blinkt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 53 | 1 PKW 1 Car | VW T-Roc, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WVGZZZA1ZKV502252, EZ 07/19, ca. 113.435 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaanlage, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 57 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ S430, Benzin, 205 kW, Hubraum 4.266 cm ³ , Ident-Nr. WDB2200831A319873, EZ 05/04, ca. 272.880 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Ledersitze, elektr. Sitzeinstellung, Sitzheizung, Klimaautomatik, Navigationssystem, Schiebedach, Xenonscheinwerfer, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 54 | 1 PKW 1 Car | SKODA Fabia, Benzin, EURO 4, 44 kW, Hubraum 1.397 cm ³ , Ident-Nr. TMB-PH26YX13118640, EZ 10/2000, ca. 106.025 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: FAHRZEUGSCHLÜSSEL PASST NUR IN DIE BEIFAHRERTÜR, MOTORSTART NICHT MÖGLICH, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 58 | 1 PKW 1 Car | DODGE Grand Caravan, Benzin, EURO 6, 211 kW, Hubraum 3.605 cm ³ , Ident-Nr. 2C4RDGBG6HR840994, EZ 06/18, ca. 159.210 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Radio, Klimaanlage, 8-fach bereift (ohne Felgen), uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 1 PKW 1 Car | BMW 118, Benzin, EURO 5, 105 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WBAUM11060VP54384, EZ 05/11, ca. 101.975 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem extern, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 63 | 1 PKW 1 Car | DACIA Duster, Benzin, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.332 cm ³ , Ident-Nr. VF1HJD20867858075, EZ 07/21, ca. 32.555 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaanlage, Navigationssystem, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 60 | 1 PKW 1 Car | VW Golf Sportsvan, Benzin, EURO 6, 81 kW, Hubraum 1.197 cm ³ , Ident-Nr. WVVZZZAUZGW510353, EZ 09/15, ca. 93.595 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 64 | 1 PKW 1 Car | FORD S-Max, Diesel, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. WF-QJXXWPCJGR58550, EZ 03/16, ca. 234.830 km (abgelesen). Ausstattung: Automatgetriebe, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: HAGELSCHADEN, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 61 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WF06XXGCC6FD82773, EZ 02/16, Kilometerstand unbekannt (gem. Aushang ca. 98.000 km). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: KEIN FAHRZEUGSCHLÜSSEL VORHANDEN, KEIN MOTORSTART MÖGLICH, Unfallschaden Beifahrerseite, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 65 | 1 PKW 1 Car | AUDI A3, Benzin, EURO 6, 85 kW, Hubraum 999 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8VXK1004651, 10/18, ca. 66.540 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaanlage, Sitzheizung, Xenonscheinwerfer, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 62 | 1 PKW 1 Car | AUDI A4 Avant, Benzin, EURO 6, 185 kW, Hubraum 1.984 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZF46HA076031, ca. 118.705 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Navigationssystem, Automatgetriebe, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 66 | 1 PKW 1 Car | VW Polo, rot, VIN nicht ablesbar, Kilometerstand unbekannt. Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Automatgetriebe. Schäden/Mängel: KEIN FAHRZEUGSCHLÜSSEL VORHANDEN, KEIN MOTORSTART MÖGLICH, Unfallschaden Beifahrerseite, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | 1 PKW 1 Car | <p>LAND ROVER Range Rover Sport, Diesel, EURO 6, 250 kW, Hubraum 4.367 cm³, Ident-Nr. SALWA2JF-1GA594861, EZ 07/16, ca. 143.680 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Automatikgetriebe, Ledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> | 72 | 1 PKW 1 Car | <p>MAZDA MX 30, Elektro, 81 kW, Ident-Nr. JMZDR1WB300111551, ca. 46.985 km (abgelesen), EZ 02/21. Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Tempomat, Automatikgetriebe, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> |
| 69 | 1 PKW 1 Car | <p>MERCEDES BENZ ML 350, Diesel, EURO 6, 190 kW, Hubraum 2.987 cm³, Ident-Nr. WDC1660241A343173, EZ 01/14, ca. 110.225 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Automatikgetriebe, Ledersitze, Klimaautomatik, Navigationssystem, Sitzheizung, Tempomat, 360 Grad Kamera, elektr. Sitzverstellung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> | 73 | 1 PKW 1 Car | <p>FORD Focus, Diesel, EURO 5, 103 kW, Hubraum 1.997 cm³, Ident-Nr. WF0LXXGCBKY31386, EZ 06/11, ca. 271.550 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Kofferraum vermüllt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> |
| 70 | 1 PKW 1 Car | <p>VW Tiguan, Benzin, EURO 6, 162 kW, Hubraum 1.984 cm³, Ident-Nr. WVZZZ5NZJW938576, EZ 04/18, ca. 171.840 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Allradantrieb, Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> | 74 | 1 Van 1 Van | <p>VW Multivan, Diesel, EURO 6, 146 kW, Hubraum 1.968 cm³, Ident-Nr. WV2ZZZ7HZKH032390, EZ 01/19, ca. 65.430 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem, Standheizung, elektr. Schiebetüren, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, Außenspiegel links kaputt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> |
| 71 | 1 Van 1 Van | <p>VW California Beach, Diesel, EURO 6, 150 kW, Hubraum 1.968 cm³, Ident-Nr. WV2ZZZ7HZH167149, EZ 05/17, ca. 138.345 km (abgelesen). Ausstattung: Allradantrieb, LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Aufstelldach, Navigationssystem, Anhängerkupplung, Klimaautomatik, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL + Vorglühkontrolle leuchten, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> | 75 | 1 Van 1 Van | <p>VW T5, Diesel, EURO 5, 132 kW, Hubraum 1.968 cm³, Ident-Nr. WV2ZZZ7HZCH022435, EZ 08/11, ca. 234.305 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationssystem, Sitzheizung, Standheizung, elektr. Schiebetüren, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: elektr. Schiebetür rechts ohne Funktion, Schiebetür rechts schließt nicht vollständig, Seitenverkleidung hinten rechts fehlt, Brand-/Schmorspuren Abschlussleiste Heckklappe oberhalb, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark</p> |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | 1 PKW 1 Car | VOLVO XC60, Hybr. Diesel/E, EURO 6, 173 kW, Hubraum 1.969 cm ³ , Ident-Nr. YV1UZK2VCN1035924, EZ 04/22, ca. 38.285 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Ledersitze, Allradantrieb, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 80 | 1 PKW 1 Car | RENAULT Megane, Diesel, EURO 5, 78 kW, Hubraum 1.461 cm ³ , Ident-Nr. VF1KZ1W0645597954, EZ 07/11, Kilometerstand unbekannt. Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Anhängerkupplung, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeug startet nicht, wurde abgeschleppt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 77 | 1 PKW 1 Car | LAND ROVER Range Rover Sport, Diesel, 190 kW, Hubraum 2.993 cm ³ , Ident-Nr. SALGS2RKXLA403287, EZ 05/21, ca. 59.665 km (abgelesen). Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Automatikgetriebe, Ledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, elektr. Sitzeinstellung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 81 | 1 PKW 1 Car | AUDI A4, Diesel, EURO 5, 140 kW, Hubraum 2.698 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8K2BA175898, EZ 07/11, ca. 366.640 km (abgelesen). Ausstattung: Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, Anhängerkupplung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Navigationsdatenträger fehlt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 78 | 1 PKW 1 Car | BMW 530d, Diesel, EURO 4, 160 kW, Hubraum 2.993 cm ³ , Ident-Nr. WBANJ71010CR15820, EZ 03/05, Kilometerstand unbekannt. Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Klimaautomatik, Navigationssystem, Schiebedach, Automatikgetriebe, Ledersitze, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeugfront teilzerlegt, Fahrwerk hinten hängt, Motor ohne Diagnose teilzerlegt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 82 | 1 PKW 1 Car | HYUNDAI I30, Benzin, EURO 6, 103 kW, Hubraum 1.353 cm ³ , Ident-Nr. TMAH3513GLJ111842, EZ 09/19, ca. 158.530 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Ledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, Schiebedach, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 79 | 1 PKW 1 Car | SKODA Fabia, Benzin, 70 kW, Ident-Nr. TMBEP6NJ2JZ026778, EZ 05/17, ca. 78.425 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 83 | 1 PKW 1 Car | CITROEN C5, Diesel, EURO 4, 100 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. VF7RERHRH76817218, EZ 05/07, ca. 113.145 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, Xenonscheinwerfer, Anhängerkupplung, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Federung Hinterachse defekt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | 1 PKW 1 Car | SEAT Leon, Benzin, EURO 5, 77 kW, Hubraum 1.197 cm ³ , Ident-Nr. VSSZZ1PZBR069228, EZ 07/11, ca. 121.225 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Radio, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 88 | 1 PKW 1 Car | FORD Galaxy, Diesel, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. WF0KXXWPCKFM40050, EZ 12/15, ca. 130.155 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, 7 Sitzer, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 85 | 1 PKW 1 Car | AUDI A6, Diesel, EURO 5, 125 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ4FXAN033623, EZ 11/09, ca. 193.505 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Anhängerkuppelung, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Ledersitze, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Beifahrertür öffnet nicht über Zentralverriegelung, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 89 | 1 PKW 1 Car | RENAULT Captur, Benzin, EURO 6, 66 kW, Hubraum 898 cm ³ , Ident-Nr. VF1R870X62563867, EZ 05/19, ca. 59.785 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationssystem, Tempomat, 8-fach bereift, Anhängerkuppelung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 86 | 1 PKW 1 Car | BMW 320, Benzin, EURO 4, 110 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WBAVR71040KS93549, EZ 01/06, ca. 151.325 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, starke Rauchentwicklung Motor, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 90 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ C200, Benzin, EURO 6, 135 kW, Hubraum 1.991 cm ³ , Ident-Nr. WDD2050421F144487, EZ 12/14, ca. 140.420 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, Klimaautomatik, Anhängerkuppelung, Navigationssystem, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. Airbag Fehler, Fahrersitzpolster tief verschmutzt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 87 | 1 PKW 1 Car | SKODA Fabia, Diesel, EURO 5, 55 kW, Hubraum 1.598 cm ³ , Ident-Nr. TMBES65J7D3016415, EZ 06/12, Laufleistung unbekannt. Ausstattung: Radio, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeug startet nicht, Unfallschaden hinten links, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 91 | 1 PKW 1 Car | KIA Optima, Hybr. B/E, EURO 6, 115 kW, Hubraum 1.999 cm ³ , Ident-Nr. KNAGV81FBJ5020324, EZ 03/18, ca. 127.295 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Ledersitze, elektr. Sitzeinstellung, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 | 1 PKW 1 Car | VW Golf, Diesel, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WVVZZZAUZLP578533, EZ 08/20, ca. 83.320 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Frontscheibe gerissen, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 96 | 1 PKW 1 Car | VW Sharan, Benzin, EURO 6, 110 kW, Hubraum 1.395 cm ³ , Ident-Nr. WVWZZZ7NZNV003359, EZ 08/22, ca. 51.915 km (abgelesen). Ausstattung: Xenonscheinwerfer, Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigationssystem, Schiebedach, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeug startet nicht - vermutlich kein Kraftstoff, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 93 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Diesel, EURO 6, 88 kW, Hubraum 1.499 cm ³ , Ident-Nr. WF0PXXGCHPJBS1276, EZ 10/18, ca. 119.550 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 97 | 1 Van 1 Van | VW Caddy, Benzin, EURO 4, 75 kW, Hubraum 1.595 cm ³ , Ident-Nr. WVZZZZ2KZAX017311, EZ 08/09, ca. 200.160 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationssystem, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 94 | 1 PKW 1 Car | AUDI A4, Diesel, EURO 5, 130 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8K3EA045987, EZ 10/13, ca. 261.620 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 98 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Ident-Nr. WF-ONXXWPDN4K17316, ca. 220.930 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 95 | 1 PKW 1 Car | AUDI TT, Benzin, EURO 4, 132 kW, Hubraum 1.781 cm ³ , Ident-Nr. TRUZZZ8NZ11040066, EZ 05/01, ca. 189.825 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Radio, Sitzheizung, Ledersitze, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Ölkontrolle aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 99 | 1 PKW 1 Car | SMART Fortwo, Benzin, EURO 6, 66 kW, Hubraum 898 cm ³ , Ident-Nr. WME4534441K206995, EZ 06/17, ca. 93.780 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Radio, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ A200, Benzin, EURO 6, 115 kW, Hubraum 1.595 cm ³ , Ident-Nr. WDD1760431J155627, EZ 07/13, ca. 133.065 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 104 | 1 Van 1 Van | FIAT Ducato, Diesel, EURO 6, 96 kW, Hubraum 2.287 cm ³ , Ident-Nr. ZFA25000002C01693, EZ 07/16, ca. 142.865 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Navigationssystem extern inkl. Rückfahrkamera, Anhängerkupplung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Laderaum vermüllt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 101 | 1 PKW 1 Car | BMW X6, Hybr. Benzin/E, EURO 5, 300 kW, Hubraum 4.395 cm ³ , Ident-Nr. WBAFH21020LK42927, EZ 03/11, ca. 185.855 km (abgelesen). Ausstattung: Allradantrieb, Automatikgetriebe, Ledersitze, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Einzelsitze hinten, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehlermeldung Allradantrieb, div. Fehler/Defekte gem. Ausdrücke im Handschuhfach (siehe Bilder), Wasserein-/austritt Beifahrertür, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 105 | 1 Van 1 Van | FORD Transit, Diesel, EURO 5, 74 kW, Hubraum 2.198 cm ³ , Ident-Nr. WFOYXTTGYFT35581, EZ 11/15, ca. 121.620 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Heckflügeltüren, Beifahrerdoppelsitzbank, Anhängerkupplung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Unfallschaden Beifahrerseite, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 102 | 1 PKW 1 Car | BMW 335, Benzin, EURO 4, 225 kW, Hubraum 2.979 cm ³ , Ident-Nr. WBAWL71000P165141, EZ 06/07, kein Kilometerstand. Ausstattung: siehe Bilder. Schäden/Mängel: OHNE MOTOR, OHNE GETRIEBE, Umfang aller Fehlteile unbekannt, Ersatzteilträger, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 106 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Benzin, EURO 4, 74 kW, Hubraum 1.596 cm ³ , Ident-Nr. WFOBXXGDB1R36539, EZ 09/01, ca. 164.470 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 103 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Ident-Nr. WFOXXGC-D34Y09164, ca. 155.455 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Tempomat, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, Hagelschaden, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 107 | 1 PKW 1 Car | VW Golf, Ident-Nr. WVWZZZ-1JZXW418778, Kilometerstand nicht ablesbar. Ausstattung: siehe Bilder. Schäden/Mängel: Innenausstattung fehlt, div. starke alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | 1 Van 1 Van | FIAT Scudo, Benzin, EURO 3, 100 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. ZFA22000086227121, EZ 01/06, ca. 178.685 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Radio, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 113 | 1 Van 1 Van | FIAT Ducato, Diesel, EURO 6, 96 kW, Hubraum 2.287 cm ³ , Ident-Nr. ZFA25000002K27648, EZ 02/19, ca. 159.550 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Anhängerkuppelung, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 110 | 1 Van 1 Van | FORD Transit Custom, Diesel, EURO 6, 125 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WF0YXTTGYMB84874, EZ 07/21, ca. 94.465 km (abgelesen). Ausstattung: Hochdach, Navigationssystem, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fehlermeldung AdBlue, Bremsbelagverschleißanzeige aktiv, Schiebetür beschädigt, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 114 | 1 Van 1 Van | FORD Transit, Diesel, EURO 6, 96 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WF0FXTTFRNL17714, EZ 03/22, ca. 71.440 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, 6-Sitzer, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 111 | 1 Van 1 Van | FORD Transit, Diesel, EURO 6, 125 kW, Hubraum 1.995 cm ³ , Ident-Nr. WF0XXXTTGXGS03761, EZ 01/17, ca. 49.500 km (abgelesen). Ausstattung: Anhängerkuppelung, Radio, Klimaanlage, Beifahrerdoppelsitzbank. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 115 | 1 PKW 1 Car | AUDI A4, Benzin, EURO 5, 88 kW, Hubraum 1.798 cm ³ , Ident-Nr. WAUZZZ8K4AA054756, EZ 10/09, kein Kilometerstand. Ausstattung: siehe Bilder. Schäden/Mängel: Motor fehlt, Fahrzeugfront teilzerlegt, Ersatzteilträger, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 112 | 1 PKW 1 Car | SKODA Octavia, Diesel, EURO 4, 103 kW, Hubraum 1.968 cm ³ , Ident-Nr. TMBGE61Z982118550, EZ 03/08, ca. 309.605 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Radio, Klimaautomatik, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Bremsverschleißanzeige aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 116 | 1 PKW 1 Car | ALFA ROMEO Brera, Benzin, EURO 4, 191 kW, Hubraum 3.195 cm ³ , Ident-Nr. ZAR939000Q5001674, EZ 02/06, ca. 156.090 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaautomatik, Radio, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Motor startet nicht, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | 1 PKW 1 Car | MERCEDES BENZ ML 500, Benzin, EURO 6, 300 kW, Hubraum 4.663 cm ³ , Ident-Nr. WDC1660731A447011, EZ 09/14, ca. 158.0370 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Xenonscheinwerfer, Ledersitze, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, Schiebedach, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Kühlmittelverlust, MKL aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 121 | 1 PKW 1 Car | PEUGEOT 308, Benzin, EURO 6, 81 kW, Hubraum 1.199 cm ³ , Ident-Nr. VF3LRHNZBFS249543, EZ 10/15, ca. 110.990 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, Tempomat, 8-fach bereift, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: MKL aktiv, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 118 | 1 PKW 1 Car | FORD Kuga, Benzin, EURO 6, 134 kW, Hubraum 1.498 cm ³ , Ident-Nr. WFOAXXWPMAY89292, EZ 03/18, ca. 124.680 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, Sitzheizung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Motorschaden ohne Diagnose, kein Motorstart möglich, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 122 | 1 Kleintraktor 1 Small tractor | HAKO Hakotrac 2000V, Betriebsstunden (abgelesen) 1.809, Inkl. Schneeschild. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: |
| 119 | 1 PKW 1 Car | SSANGYONG Rexton, Ident-Nr. KPTGOC1ESGP352093, ca. 124.630 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Radio, Klimaautomatik, Ledersitze, Anhängerkupplung, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeug startet nicht, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 123 | 1 PKW 1 Car | FORD Focus, Diesel, EURO 4, 80 kW, Hubraum 1.560 cm ³ , Ident-Nr. WF0SXXGCD8L33400, EZ 11/08, ca. 115.995 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaanlage, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Fahrzeug startet nicht, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| 120 | 1 PKW 1 Car | PEUGEOT 3008, Diesel, EURO 6, 133 kW, Hubraum 1.997 cm ³ , Ident-Nr. VF3MJAHWWHS116484, EZ 06/17, ca. 136.505 km (abgelesen). Ausstattung: Automatikgetriebe, Navigationssystem, Klimaautomatik, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Motorschaden, Keilriemen abgerissen, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 124 | 1 PKW 1 Car | OPEL Insignia, Benzin, EURO 5, 103 kW, Hubraum 1.796 cm ³ , Ident-Nr. WOLGB87CX91069145, EZ 05/09, ca. 112.940 km (abgelesen). Ausstattung: Radio, Klimaautomatik, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |
| | | | 125 | 1 LKW 1 Truck | VW LT, Diesel, 55 kW, Hubraum 2.355 cm ³ , Ident-Nr. WVZZZZ29Z-GH017822, EZ 06/86, ca. 167.360 km (abgelesen). Ausstattung: Kippaufbau, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: Motorschaden, div. starke alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | 1 PKW 1 Car | BMW Mini Cooper S, Benzin, EURO 4, 125 kW, Hubraum 1.598 cm ³ , Ident-Nr. WMWRH31070TF72200, EZ 03/05, ca. 164.930 km (abgelesen). Ausstattung: Klimaanlage, Radio, uvm. siehe Bilder. Schäden/Mängel: SchimmelInnenraum + Verdeck, div. alters-/nutzungsübliche Gebrauchsspuren, Dellen, Kratzer, siehe Bilder. Dieses Fahrzeug wird gemäß Insolvenzverordnung (InsO) Paragraph 168 unter Vorbehalt versteigert. Ein Zuschlag und die Rechnungsstellung erfolgen binnen 8 Werktagen. Die Zulassungsdokumente Teil II und ggf. Teil I liegen beim zuständigen Kreditinstitut. – Standort: Fuhrpark | 212 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Logitech – Standort: Eingang |
| 200 | 1 Empfangstresen 1 Reception desk | L-Form, L x B 1.800 x 2.160 mm, Schreibtisch, hellgrau, B 2.000 mm, Schiebetürenschiebeboard, 2-türig, 2 Ebenen, Rollcontainer, Buchedesign, 4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Fabr. Vitra, Schiebetürenschiebeboard, 2-türig, 2 Ebenen, Stapelstuhl, Chromgestell, Stoffpolster schwarz – Standort: Eingang | 213 | 1 Küchenausstattung 1 Kitchen equipment | best. aus: Küchenschrank, Hochglanz grau, Apothekerauszug, 3-türig, Einbaukühlschrank, Einbaugefriertruhe, Gefrierschrank, Fabr. Liebherr, H ca. 1.300 mm, Digitalanzeige, Doppeltürenschränk, hellgrau, 5 Ebenen, ohne Inhalt – Standort: Küche |
| 201 | 1 Schreibtisch 1 Desk | B 1.600 mm, hellgrau, Bürodrehstuhl, Stoffpolster schwarz, Schiebetürenschiebeboard, 2-türig, 2 Ebenen, Stapelstuhl, Chromgestell, Stoffpolster schwarz – Standort: Eingang | 214 | 1 Getränke Kühlschrank 1 Beverage refrigerator | LIEBHERR FKvs12613 Index 21T, Volumen 250 l, Glastür, Digitalanzeige – Standort: Serverraum |
| 202 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Tastatur, Maus – Standort: Eingang | 215 | 1 Posten Solar-Ladegeräte 1 lot of Solar chargers | SICKERT & HAFNER Solarmodul CSM-1000, best. aus: 10 Stück, OBD2-Stecker – Standort: Serverraum |
| 203 | 1 Büroraumausstattung 1 Office equipment | best. aus: 2 Freiformschreibtische, je 2.000 x 1.000 mm, 2 Rollcontainer, je 4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Stoffpolster schwarz, 3 Freischwinger, Chromgestell, Kunstleder schwarz, 2 Schiebetürenschiebeboards, 2-3 Ebenen, hellgrau, Dokumentenablageregal, buchefarben, 3x13 Fächer, Dokumentenregal, mobil, 1 Auszug, 4 Ebenen – Standort: Eingang | 216 | 1 Gabelhubwagen 1 Pallet truck | HERKULES AHW2500, Bj. 2013, Ser.-Nr. INF7081-G/11011, Tragfähigkeit max. 2.500 kg – Standort: Ausstellungsraum |
| 204 | 1 Papierschredder 1 Paper shredder | REXEL Optimum AutoFeed +300M – Standort: Eingang | 217 | 1 hydraulischer Rangierheber 1 Hydraulic shunting jack | KUNZER WK1032, Tragfähigkeit max. 3.200 kg, Hubhöhe max. 405 mm – Standort: Kellerabteil |
| 205 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Logitech – Standort: Eingang | 218 | 1 Bremsscheibenschleifgerät 1 Brake disk grinder | MST 8700 – Standort: Kellerabteil |
| 206 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Logitech – Standort: Eingang | 219 | 1 Abgas-Absauggerät 1 Exhaust gas extraction unit | BUSCHING Basis, Bj. 2022, Ser.-Nr. 1795, mobil, 2 Schläuche – Standort: Kellerabteil |
| 207 | 1 Büroraumausstattung 1 Office equipment | best. aus: 2 Freiformschreibtische, je 2.000 x 1.000 mm, 2 Rollcontainer, 1x 4 Auszüge, 1x 2 Auszüge, 3 Schiebetürenschiebeboards, 2-türig, je 2 Ebenen, Aktenschrank, hellgrau, H ca. 1.200 mm, Regalaufsatz, 2 Ebenen, Bürodrehstuhl, Fabr. Vitra, Stoffpolster schwarz, Bürodrehstuhl, Fabr. Grammer Office, Stoffpolster schwarz, 3 Freischwinger, Chromgestell, Kunstleder schwarz – Standort: Eingang | 220 | 1 Lichteinstellgerät 1 Light adjustment device | WERTHER PH2066/D/L2, Bj. 2015, Ser.-Nr. 29064 – Standort: Kellerabteil |
| 208 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Logitech – Standort: Eingang | 221 | 1 Posten Leitern 1 lot of Ladders | best. aus: 2 Stück, 1x Auszugleiter, 3-teilig, 3x 10-stufig, 1x Alu-Bockleiter, 8-stufig, Gebrauchsspuren, Farbanhaftungen – Standort: Kellerabteil |
| 209 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Technet – Standort: Eingang | 222 | 1 Steckregalanlage 1 Plug-in shelving system | best. aus: ca. 27 lfm, 2-6 Ebenen, unterschiedl. Ausführungen, unterschiedl. Baujahre, Inhalt: div. Kfz-Ersatzteile, Schmierstoffe, 1 Posten Navigationsgeräte/Autoradios, unterschiedl. Ausführungen, 1 Posten Scheinwerfer für unterschiedl. Fabr., Radzierblenden, Wasserkühler, 2 Spike-Reifen, Fabr. Westlake, Größe 245/40 R18, Fahrwerkkomponenten, 4 Bremsscheiben, Motorbrücke/Motorheber bis 5.000 kg, Kolbenkompressor, Fabr. Gebr. Rülshheim, Typ 600/150/11, Bj. 2008, stehende Ausführung, defekt, etc. – Standort: Kellerabteil |
| 210 | 1 Freiformschreibtisch 1 Free-form desk | 2-teilig, B 2.800 mm, Rollcontainer, 4 Auszüge, Bürodrehstuhl, Fabr. Vitra, Schiebetürenschiebeboard, dunkelgrau/hellgrau, 2 Ebenen – Standort: Eingang | 223 | 1 Hallenklimagesät 1 Indoor air conditioning unit | AL-KO, Bj. 2003, Ser.-Nr. 3116511, best. aus: Erhitzer, Typ AT 12x08, Leistung 35 kW, Volumenstrom 1.543 l/h, Kühler, Typ AT4 12x08, Volumenstrom 5,274 l/h, Ventilator, Typ AT4 12x08, Volumenstrom 4.750 l/h, Leistung 4 kW, Drehzahl max. 2.900 U/min, Filter, Typ AT4 12x08 Schalldämpfer – Standort: Anderer Standort |
| 211 | 1 27"-Curved-Monitor 1 27"-Curved-Monitor | SAMSUNG C27F396FH, Funktastatur, Funkmaus, Fabr. Logitech – Standort: Eingang | | | |

PROJEKTLEITUNG

Sascha Hofbeck

Tel: +49 (0)40 – 469 666-70

Mobil: +49 (0)151 - 585 931 64

Email: hofbeck@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Lised Barrera

Tel: +49 (0)40 – 469 666 70

Email: barrera@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com