



LUEDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)



## AUKTIONSKATALOG

### Soli Infratechnik GmbH, ca. 50 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot ausgewählte Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Soli Infratechnik GmbH aus Isernhagen in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 50 Positionen, darunter Transporter, PKW und Anhänger.

## ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am 2. Oktober 2024 ab 10 Uhr



## JETZT BIETEN

auf diese Auktion und  
alle weiteren aktuellen  
Verwertungen

## BESICHTIGUNG

Donnerstag, 26. September 2024

## ABHOLUNG

Nach Vereinbarung

## STANDORT

Soli Infratechnik GmbH

Kollberg 1, D-30916 Isernhagen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1001	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Bj. 2019, Ident-Nr. WV1ZZZSY-ZK9047776, Diesel, Euro 6, 103 kW, 1.968 cm <sup>3</sup> , zul. Gesamtgewicht 3.500 kg, ca. 222.200 km. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, geschlossener Kasten. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark	1007	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9050809, EZ 07/2020, ca. 147.000 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 7-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition. Schäden/Mängel: alle Sitze stark verschlissen, Fahrersitz gerissen, Beule Heckklappe, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark
1002	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (ZE), Diesel, EURO 5, 100 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ2E-ZG6027591, EZ 03/2016, 250.500 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 3-Sitzer, Lederbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, stärkere Beule im Dach vorne, Wagen springt nicht an – Standort: Fuhrpark	1008	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9055025, EZ 12/2020, ca. 155.200 km, zGG 3.500 kg, HU: 01/25. Ausstattung: 7-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition. Schäden/Mängel: Sitze stark verschlissen, z.T. gerissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Schürze vorne links gerissen, größere seitliche Beulen rechts/links – Standort: Fuhrpark
1003	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9050478, EZ 07/2020, ca. 115.300 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-teiliges Sortimo Einbausystem (veraltet). Schäden/Mängel: Sitze verschlissen/verdreckt, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark	1009	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS 2HB GX105HD, Bj. 2007, Ident-Nr. SCKD00000K0776685, EZ 06/2020, zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark
1004	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9055530, EZ 12/2020, ca. 72.400 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-teiliges Sortimo Einbausystem. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Fahrersitz gerissen – Standort: Fuhrpark	1010	1 Anhänger 1 Trailer	MOESLEIN 11 T TIEFLADER Tandemtieflader 11T, Ident-Nr. W09MTTS111SM39038, EZ 10/2021, zulässiges Gesamtgewicht: 11.900 kg, zulässige Achslast 1/2: je 5.450 kg, zulässige Sattel-/Stützlast: 1.000 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark
1005	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9055331, EZ 12/2020, ca. 101.300 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-teiliges Sortimo Einbausystem. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Fahrersitz gerissen – Standort: Fuhrpark	1011	1 Transporter 1 Van	FORD Transit Connect (CHC), Diesel, 88 kW, Hubraum 1.499 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WF0RXXWPGRJU49558, EZ 11/2018, 163.876 km. Ausstattung: 3-Sitzer, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, kleiner Kasten. Schäden/Mängel: Batterie tiefenentladen, Sitze stark verschlissen – Standort: Fuhrpark
1006	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (SY), Diesel, EURO 6d-TEMP, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZSYZL9051037, EZ 07/2020, ca. 166.600 km, zGG 3.500 kg. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-teiliges Sortimo Einbausystem. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Beulen an Hecktüren – Standort: Fuhrpark	1012	1 PKW 1 Car	VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SBA/SBH), Bj. 2022, Ident-Nr. WV1ZZZSKXPX003723, Diesel, Euro 6d, 75 kW, 1.968 cm <sup>3</sup> , ca. 18.100 km, HU 08/25. Ausstattung: 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-Sitzer, kleiner Kasten. Keine auffallenden Schäden/Mängel – Standort: Fuhrpark
			1013	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN T6.1 Transporter Kasten / Kombi (SH), Bj. 2023, Ident-Nr. WV1ZZZ7H0PX044701, ca. 28.200 km, HU 08/25. Ausstattung: 3-Sitzer, Lederbezug, schwarz, 5-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 2-teiliges Einbausystem. Schäden/Mängel: Fahrersitz gerissen – Standort: Fuhrpark
			1014	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN Tandemtieflader 19T, Ident-Nr. W09HTHT180SM39797, EZ 04/2018, zulässiges Gesamtgewicht: 19.000 kg, zulässige Achslast 1/2: je 9.000 kg, Sattel-/Stützlast: 1.000 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark
			1015	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN SDAH Tieflader Normal, Ident-Nr. W09MDT1190SM39654, EZ 02/2022, HU 12/24, zulässiges Gesamtgewicht: 19.000 kg, zulässige Achslast 1/2: je 9.000 kg, Sattel-/Stützlast: 1.000 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark

Nr	Bezeichnung	Beschreibung	Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1016	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN Tandemtieflader 19t, Bj. 2020, Ident-Nr. W09LTH180SM39842, zul. Gesamtgewicht 19.000 kg, HU: 12/24, zulässiges Gesamtgewicht: 19.000 kg, zulässige Achslast 1/2: je. 9.000 kg, Sattel-/Stützlast: 1.000 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark	1026	1 Anhänger 1 Trailer	OMC AXLES & TRAILERS SRL Kabeltrommel, Bj. 2007, Ident-Nr. ZNAPW2000PA000009, EZ 01/2023, HU: 05/25, zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg, 1-Achser – Standort: Fuhrpark
1017	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN Tandem Tieflader -TT 18, Ident-Nr. W09KTH180SM39293, EZ 05/2019, 100 km, HU: 09/24, zulässiges Gesamtgewicht: 19.000 kg, zulässige Achslast 1/2: je. 9.000 kg, Sattel-/Stützlast: 1.000 kg, mit Alu-Auffahrampen – Standort: Fuhrpark	1027	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX073824, EZ 04/2020, ca. 104.900 km, zGG 2.161 kg, HU 04/24. Ausstattung: 2-Sitzer, Stoffbezug, 5-Gang-Handschaltung, Air-Condition. – Standort: Fuhrpark
1018	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Crafter Kasten (2E), Diesel, EURO 6, 103 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ2EZG6067276, EZ 02/2017, ca. 259.000 km, zGG 3.500 kg, HU: 05/25, Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition. Schäden/Mängel: Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark	1028	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX074873, EZ 04/2020, 82.800 km, zGG 2.161 kg, HU: 04/24. Ausstattung: 2-Sitzer, Stoffbezug, 5-Gang-Handschaltung, Air-Condition. – Standort: Fuhrpark
1019	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN Tandemtieflader 19T, Ident-Nr. W09HTT180SM39640, EZ 08/2017, HU: 10/24, zulässiges Gesamtgewicht: 10.000 kg, zulässige Achslast 1/2: je 1.450 kg, zulässige Sattel-/Stützlast: 1.000 kg – Standort: Fuhrpark	1029	1 Anhänger 1 Trailer	MÖSLEIN Tandemtieflader 19T, Ident-Nr. W09JTH180SM39629, EZ 07/2018, HU: 10/24, zulässiges Gesamtgewicht 19.000 kg, zulässiges Achslast 1/2: je 9.000 kg, zulässige Sattel-/Stützlast: 1.000 kg – Standort: Fuhrpark
1020	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Caddy Nfz (SA), Diesel, EURO 6d-TEMP, 75 kW, Hubraum 1.968 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WV1ZZZ2KZ-LX074697, EZ 05/2020, 115.284 km, zGG 2.161 kg, HU: 05/26. Ausstattung: 2-Sitzer, Stoffbezug, 5-Gang-Handschaltung, Air-Condition, kleiner Kasten. Schäden/Mängel: Batterie tiefentladen, Sitze verschlissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark	1030	1 Transporter 1 Van	FORD Transit Custom EcoBlue Kasten (TTF), Diesel, EURO 6, 77 kW, Hubraum 1.995 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WFOYXTTGJR33645, EZ 06/2019, ca 152.000 km, zGG 4.540 kg, HU: 06/25. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 3-teiliges Sortimo Einbausystem. Mängel/Schäden: Sitze stark verschlissen/gerissen, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Schürze Beifahrertür geklebt – Standort: Fuhrpark
1021	1 Anhänger 1 Trailer	WARK GROUP Wark Group W352, Ident-Nr. SU9W35200N1WG1473, EZ 03/2024, HU: 03/26 – Standort: Fuhrpark	1031	1 Transporter 1 Van	FORD Transit Connect EcoBlue (CHC), Diesel, 88 kW, Hubraum 1.499 cm <sup>3</sup> , Ident-Nr. WFOR-XXWPGRJU49522, EZ 11/2018, 162.000 km, HU: 07/25. Ausstattung: 3-Sitzer, Stoffbezug, 6-Gang-Handschaltung, Air-Condition, kleiner Kasten. Schäden/Mängel: Sitze stark verschlissen/gerissen, elektr. Fensterheber defekt, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden, Tankdeckel defekt – Standort: Fuhrpark
1022	1 Anhänger 1 Trailer	WARK GROUP Wark Group Bagela, Ident-Nr. SU9W35200M1WG1889, EZ 10/2021, HU: 10/25, zulässige Achslast: 3.500 kg – Standort: Fuhrpark	1032	1 Transporter 1 Van	VOLKSWAGEN Caddy, Ident-Nr. WV1ZZZ2KXLX074686, EZ 04/2020, 159.983 km, HU: 05/24. Ausstattung: 2-Sitzer, Stoffbezug, 5-Gang-Handschaltung, Air-Condition, 1-teiliges Sortimo Einbausystem. Schäden/Mängel: Sitze verdeckt, umlaufende Beulen und Lackschäden, leichte Rostschäden – Standort: Fuhrpark
1023	1 Anhänger 1 Trailer	WILDA SPECIAALBOUW PW2000, Bj. 2007, Ident-Nr. ZNAPW2000PA000024, EZ 07/2023, HU: 03/26, zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg, 1-Achser – Standort: Fuhrpark	1033	1 Anhänger 1 Trailer	WARK GROUP Wark Group Bagela, Ident-Nr. SU9W35200M1WG1837, EZ 06/2021, HU: 08/25 – Standort: Fuhrpark
1024	1 Anhänger 1 Trailer	WILDA SPECIAALBOUW PW2000, Bj. 2007, Ident-Nr. ZNAPW2000PA000028, EZ 07/2023, HU: 03/26, zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg, 1-Achser – Standort: Fuhrpark	1034	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GH 35, Ident-Nr. SCKD00000N5201510, EZ 05/2022, durchgehende Auffahr-rampe, offene Pritsche – Standort: Fuhrpark
1025	1 Anhänger 1 Trailer	OMC AXLES & TRAILERS SRL Kabeltrommel, Bj. 2007, Ident-Nr. ZNAPW2000PA000001, EZ 01/2023, HU: 05/25, zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg, 1-Achser – Standort: Fuhrpark	1035	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000L0785724, EZ 08/2021, HU: 08/25, durchgehende Auffahr-rampe, offene Pritsche – Standort: Fuhrpark

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
1036	1 Anhänger 1 Trailer	TERRAX-2 HULCO ANHÄNGER DC PLATTFORM Terrax-2 Hulco Anhäng- er DC Plattform Terrax 2, Ident-Nr. WHLT2300100036024, EZ 03/2022, 111 km – Standort: Fuhrpark
1037	1 Anhänger 1 Trailer	HULCO Terrax-2, Ident-Nr. WHLT2300100040782, EZ 09/2022 – Standort: Fuhrpark
1038	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000J0754080, EZ 12/2018 – Standort: Fuhrpark
1039	1 Anhänger 1 Trailer	HULCO Terrax-2, Ident-Nr. WHLT2300100040909, EZ 10/2022, 78.876 km – Standort: Fuhrpark
1040	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000M0794251, EZ 10/2021 – Standort: Fuhrpark
1041	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000J0748967, EZ 12/2018 – Standort: Fuhrpark
1042	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000K0776122, EZ 03/2020 – Standort: Fuhrpark
1043	1 Anhänger 1 Trailer	HENRA MT35350, Ident-Nr. XLUMT353515141342, EZ 01/2022 – Standort: Fuhrpark
1044	1 Anhänger 1 Trailer	OMC AXLES & TRAILERS SRL Kabeltrommel, Ident-Nr. ZNAPW2000PA000010, EZ 01/2023 – Standort: Fuhrpark
1045	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000M0794248, EZ 09/2021 – Standort: Fuhrpark
1046	1 Anhänger 1 Trailer	HENRA Anhänger, Ident-Nr. XLUMT353515141343, EZ 01/2022, 66.528 km – Standort: Fuhrpark
1047	1 Anhänger 1 Trailer	IFOR WILLIAMS TRAILERS GX105HD, Ident-Nr. SCKD00000L0779083, EZ 06/2020 – Standort: Fuhrpark

## PROJEKTLEITUNG

### Felix von der Goltz

Tel: +49 (0)40 - 469 666-70

Mobil: +49 (0)172 - 425 19 35

Email: [vdg@lueders-partner.com](mailto:vdg@lueders-partner.com)

## PROJEKTASSISTENZ

### Anastasia Gieraths Andriyanova

Tel: +49 (0)40 - 469 666 71

Email: [gieraths@lueders-partner.com](mailto:gieraths@lueders-partner.com)

## ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

## AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

[www.lueders-partner.com](http://www.lueders-partner.com)

### STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

#### HAMBURG

Magdalenenstrasse 11  
D-20148 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70  
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80  
Mail: [info@lueders-partner.com](mailto:info@lueders-partner.com)

#### BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44  
D-70825 Korntal/Münchingen  
Tel. +49 (0)7150 - 921 8 921  
Fax: +49 (0)7150 - 921 8 923  
Mail: [notis@lueders-partner.com](mailto:notis@lueders-partner.com)

#### BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1  
D-85757 Karlsfeld/München  
Tel. +49 (0)8131 - 390 98 61  
Fax: +49 (0)8131 - 390 98 62  
Mail: [meister@lueders-partner.com](mailto:meister@lueders-partner.com)

#### BÜRO BERLIN

Biberweg 15  
D-16515 Oranienburg  
Tel.: +49 (0) 3301 - 687 16 93  
Fax: +49 (0) 3301 - 687 16 94  
Mail: [wigger@lueders-partner.com](mailto:wigger@lueders-partner.com)

#### BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1  
D-47918 Tönisvorst  
Tel.: +49 (0)2151 - 360 99 89  
Fax: +49 (0)2151 - 537 56 69  
Mail: [eroglu@lueders-partner.com](mailto:eroglu@lueders-partner.com)