



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com



AUKTIONSKATALOG

Ziegler Logistik GmbH, ca. 190 Positionen

Im Auftrag der Berechtigten versteigern wir gegen Höchstgebot die Maschinen und Anlagen der Ziegler Logistik GmbH aus Wiesau in einer Online-Auktion auf unserer Auktionsplattform. Zur Auktion kommen ca. 190 Positionen, darunter LKW, Schubbodenaufleger, Sattelkipper, LKW-/Auflieger-Reifen, PKW, Auflieger LKW, Plateau-Sattelaufleger, 2-Achs-Kurzholzanhänger, Werkstatt-Regallager uvm.

ONLINE-AUKTION

Registrierung/Gebotsabgabe ab sofort auf:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

Zuschläge am Donnerstag, 15. Mai 2025 ab 9 Uhr



JETZT BIETEN

auf diese Auktion und
alle weiteren aktuellen
Verwertungen

BESICHTIGUNG

ab Montag, 5. Mai 2025

(nach telefonischer Voranmeldung)

ABHOLUNG

Montag, 26. Mai – Freitag 30. Mai 2025

(nach telefonischer Voranmeldung)

STANDORT

Ziegler Logistik GmbH

Industriestraße 15, D-95676 Wiesau

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|----|---|---|
| 1 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783039, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 9 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762917, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 2 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783040, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 10 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762914, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 3 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH433634, EZ 05/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrunge Fab. eccosteel, letzte HU 05/24_SP 11/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 11 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424222, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 03/24_SP 10/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 4 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737422, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 12 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726905, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 5 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704412, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 13 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726910, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 6 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704411, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 14 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0153, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 06/23_SP 12/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 7 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737423, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 15 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783036, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/25_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 8 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH343646, EZ 06/14, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 06/24_SP 09/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 16 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726906, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 08/24_SP 03/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|----|---|--|
| 17 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762919, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 25 | 1 Sattelkipper 1 Tipper semi-trailer | REISCH, MARTIN RHKS-3-SR07, Bj. 2018, W09108335JER30344, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 05/24_SP 11/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 18 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783034, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 26 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762910, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 19 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737428, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/23_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 27 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726909, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 06/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 20 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737421, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 28 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651512, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/23_SP 08/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 21 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762913, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 29 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762906, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Achse rechts durchgerissen– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 22 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400184737, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 30 | 1 Sattelaufliieger 1 Semi-trailer | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0151, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 11/22_SP 05/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 23 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651511, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 2/24_SP 08/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 31 | 1 Sattelaufliieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430776, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzrungen, letzte HU 02/24_SP 07/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 24 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737425, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 32 | 1 Sattelaufliieger 1 Semi-trailer | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0152, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 10/21_SP 04/22. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen, Funktion ungewiss– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|----|--|---|
| 33 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2014, WKESD000000637759, EZ 10/14, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 10/23_SP 04/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 41 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607703, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 34 | 1 Container Sattelaufleger 1 Container semi-trailer | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023886, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 42 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607701, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 35 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400179135, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 43 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762905, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 36 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | REISCH, MARTIN RSBS–3–13, Bj. 2019, W09108335KHR30704, EZ 06/19, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 10/24_SP 03/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 44 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607705, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/22. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 37 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651509, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 45 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737424, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 38 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2015, WKESD000000651510, EZ 02/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 46 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSF, Bj. 2014, WKESD000000637757, EZ 10/14, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 10/22_SP 04/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 39 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400177991, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 47 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | BENALU Timberliner, Bj. 2019, VH1C3999CK2BD0150, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/22. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, keine HU, Schweißnähte an Stirnwand gerissen– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 40 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WK0S0002400184736, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 48 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD–DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607704, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 02/23_SP 08/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|--|--|----|--|--|
| 49 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000642341, EZ 10/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 57 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344094, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 50 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | REISCH, MARTIN RSBS-3-13, Bj. 2019, W09108335KHR30703, EZ 06/19, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 02/24_SP 08/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 58 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH343644, EZ 06/14, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 51 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762918, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 59 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430774, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 02/24_SP 08/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 52 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737420, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/25_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 60 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656396, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 04/24_SP 10/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 53 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344072, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 61 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344092, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 54 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2014, WKESD000000607700, EZ 02/14, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/23_SP 09/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 62 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783038, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 55 | 1 Plateau-Sattelaufleger 1 Plateau semi-trailer | KAESSBOHRER Maxima, Bj. 2020, WKVDAF003000098511, EZ 02/20, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 10/24_SP 03/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 63 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762916, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 56 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656398, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 64 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762912, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|---|--|----|---|--|
| 65 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762907, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 73 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783035, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 66 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656395, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 74 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000656397, EZ 03/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 04/24_SP 10/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 67 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726908, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 75 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762904, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 10/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 68 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WKOS0002400178965, EZ 08/15, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 76 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762908, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 69 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762903, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 77 | 1 Rundholzanhänger 1 Log trailers | BEFA 2ST24L263, Bj. 2018, W09BS-L218JBB47641, EZ 11/18, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, Zugöse, letzte HU 09/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 70 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762915, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 78 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KÖGEL 3B31, Bj. 2015, WKOS0002400184735, EZ 07/15, zulässiges Gesamtgewicht 39.500 kg, letzte HU 08/23_SP 02/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 71 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762909, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 79 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023891, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 72 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783037, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 80 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023887, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös— Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|----|--|--|----|--|--|
| 81 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023890, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 89 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430792, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 05/22_SP 11/22. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 82 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023888, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 90 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430790, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 05/24_SP 11/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 83 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023889, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 91 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430784, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 04/24_SP 10/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 84 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430796, EZ 04/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 06/24_SP 12/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 92 | 1 Schubbodenauflieger 1 Moving floor semi-trailer | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2016, VAVJS1339GH385104, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Schubboden 8 mm (nicht gedreht), letzte HU 11/222_SP 05/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 85 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430794, EZ 04/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 05/24_SP 11/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 93 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023892, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 86 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430788, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 05/24_SP 11/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 94 | 1 Schubbodenauflieger 1 Moving floor semi-trailer | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2016, VAVJS1339GH385102, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Schubboden 8 mm (nicht gedreht), letzte HU 10/23_SP 04/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 87 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430786, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 04/24_SP 10/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 95 | 1 Container Sattelauflieger 1 Container semi-trailer | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023885, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 88 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430780, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 02/24_SP 08/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 96 | 1 Sattelauflieger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH433640, EZ 05/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen Fab. eccosteel, letzte HU 06/24_SP 12/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|-----|--|--|
| 97 | 1 Container Sattelaufleger 1 Container semi-trailer | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023884, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 05/23_SP 11/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 105 | 1 Sattelkipper 1 Tipper semi-trailer | REISCH, MARTIN RHKS-3-SR07, Bj. 2018, W09108335JER30345, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 35.000 kg, letzte HU 05/24_SP 11/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 98 | 1 Container Sattelaufleger 1 Container semi-trailer | FLIEGL SDS01, Bj. 2018, WFD-FLT33802023883, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 38.000 kg, letzte HU 08/23_SP 02/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Druckluftschläuche porös – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 106 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430778, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 02/25_SP 08/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 99 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000642339, EZ 10/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 107 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH433638, EZ 05/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen Fab. eccosteel, letzte HU 06/24_SP 12/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 100 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2016, VAVJS1339GH385106, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Schubboden 8 mm (nicht gedreht), letzte HU 11/23_SP 04/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 108 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430770, EZ 02/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 101 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2016, VAVJS1339GH385110, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Schubboden 8 mm (nicht gedreht), letzte HU 11/22_SP 04/22. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, Funktion ungewiss – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 109 | 1 Sattelaufleger 1 Semi-trailer | SCHWARZMÜLLER Y-Serie, Bj. 2019, VAVYS1339KH430782, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, Rundholzungen, letzte HU 04/24_SP 10/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 102 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018, XL9KRAKER18069418, EZ 07/18, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 01/23_SP 08/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 111 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000642340, EZ 10/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 103 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2017, VAVJS1339GH379010, EZ 09/17, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 09/22_SP 03/23. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 112 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783043, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 104 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344088, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 113 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704410, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr – Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|--|-----|--|--|
| 114 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737419, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 122 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783042, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 115 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737427, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 06/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 123 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE, Bj. 2014, WKESD000000637758, EZ 10/14, zulässiges Gesamtgewicht 41.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 116 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000783041, EZ 10/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 124 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2013, VAVJS1339DH329912, EZ 08/13, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 06/24_SP 12/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 117 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000737426, EZ 10/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 125 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014, VAVJS1339EH344096, EZ 05/14, zulässiges Gesamtgewicht 34.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 118 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000726907, EZ 07/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 126 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2017, VAVJS1339HD392852, EZ 09/17, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 11/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 119 | 1 Containerchassis 1 Container chassis | KRONE DA08CLSA, Bj. 2017, WKESD000000762911, EZ 03/17, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 127 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2018, VAVJS1339JD409454, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 120 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2016, WKESD000000704414, EZ 03/16, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 03/24_SP 09/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 128 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2018, VAVJS1339JD409450, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 121 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2015, WKESD000000642342, EZ 10/15, zulässiges Gesamtgewicht 40.000 kg, letzte HU 11/24_SP 05/24. Schäden/ Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 129 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2018, VAVJS1339JD409452, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|---|--|-----|---|--|
| 130 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2017, VAVJS1339HD392856, EZ 09/17, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 11/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 138 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424230, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 131 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2018, VAVJS1339JD403162, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 139 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2018, WKESD000000833682, EZ 06/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 132 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2018, WKESD000000833680, EZ 06/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 140 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424232, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 03/24_SP 10/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 133 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2018, VAVJS1339JD403158, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 08/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 141 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018, XL9KRAKER18069406, EZ 07/18, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 07/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 134 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424234, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 10/24_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 142 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018, XL9KRAKER18069363, EZ 07/18, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 07/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 135 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | KRONE SD-DA08CLSA, Bj. 2018, WKESD000000833681, EZ 06/18, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, letzte HU 07/23_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 143 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018, XL9KRAKER18069340, EZ 07/18, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 07/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 136 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2019, VAVJS1339KD424228, EZ 03/19, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 03/24_SP 10/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 144 | 1 Schubbodenaufleger 1 Moving floor semi-trailer | KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018, XL9KRAKER18069362, EZ 07/18, zulässiges Gesamtgewicht 39.000 kg, letzte HU 09/24_SP 02/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 137 | 1 Auflieger LKW 1 Semi-trailer truck | SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2017, VAVJS1339GH379014, EZ 09/17, zulässiges Gesamtgewicht 36.000 kg, Plane, XL-Code zertifiziert, letzte HU 10/25_SP 04/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 145 | 1 Rundholzanhänger 1 Log trailer | BEFA 2ST24L263, Bj. 2020, W09BSL218KBB47680, EZ 01/20, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, Zugöse, letzte HU 12/23_SP 06/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung | Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|--|-----|--|--|
| 146 | 1 Rundholzanhänger 1 Log trailer | BEFA 2ST24L263, Bj. 2018, W09BS-L218JBB47634, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, Zugöse, letzte HU 08/24_SP 01/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 157 | 1 PKW 1 Car | SKODIA Fabia Combi, Bj. 2018, Diesel, Euro 6, Ident.-Nr. TMBJT6N-JS J2170917, Hubraum 1.422 cm ³ , 77 kW, EZ 05/2018, km-Stand ca. 172.100. Ausstattung: Schaltgetriebe, 5-Sitzer, Stoffpolster, Klimaanlage, Soundsystem, Multifunktionslenkrad. Schäden/Mängel: Gebrauchsspuren, leichte Anrostungen– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg |
| 147 | 1 Rundholzanhänger 1 Log trailer | BEFA 2ST24L263, Bj. 2018, W09BS-L218JBB47632, EZ 08/18, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, Zugöse, letzte HU 12/23_SP 06/24. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau | 160 | 1 Container-Inhalt SVWU3210930 1 Container contents SVWU3210930 | best. aus: Fachbodenregalanlage 2x 3teilig, Feldbreite je 1.600 mm, 3 Ebenen mit Bestand an div. Zubehör für LKW-Auflieger lt. Auflistung– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 148 | 1 PKW 1 Car | VW Tiguan, Bj. 2014, WVZZZ5N-ZEW084514, EZ 2014, KM-Stand 304.426. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren, Beule hinten li, Steinschläge– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 161 | 1 Container-Inhalt SVWU1867479 1 Container content SVWU1867479 | best. aus: Fachbodenregalanlage 2x 3teilig, Feldbreite je 1.600 mm, 3 Ebenen mit Bestand an div. Zubehör für LKW-Auflieger lt. Auflistung– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 149 | 1 PKW 1 Car | SKODA Octavia RS, Bj. 2017, TMBLK7NE7J0139256, EZ 2017, KM-Stand 192.000. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren, Beule hinten li, Steinschläge– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 162 | 1 Container-Inhalt SVWU8096440 1 Container contents SVWU8096440 | best. aus: div. Zubehör für Rundholzaufleger, Ersatzteile lt. Auflistung– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 150 | 1 Transporter 1 Van | FORD Transit Custom, Bj. 2014, WFOYXTTGYEA32975, EZ 2014, KM-Stand 179.700. Schäden/Mängel: umlaufende Anrostungen, starke Gebrauchsspuren, Heckklappe, Beulen Seite li– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 163 | 1 Werkstatt-Regallager 1 Workshop rack storage | best. aus: div. Zubehör für LKW-Auflieger, Zubehör, Filter, Ersatzteile lt. Auflistung– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 151 | 1 LKW 1 Truck | DAIMLER Arocs, Bj. 2019, Diesel, EURO 6, 375 kW, Hubraum 12.809 cm ³ , WDB96402410341714, EZ 06/19, KM-Stand 282.440, zulässiges Gesamtgewicht 26.000 kg, Fahrzeugaufbau Fab. Doll, Typ Kurzholzaufbau KS-MB, Ladekran Fab. Palfinger, Typ Epsilon M12Z83, SN 2541750, Ausladung 20.000 mm. Schäden/Mängel: Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 164 | 1 Posten LKW-/Auflieger-Reifen 1 lot of Truck/trailer tires | mit/ohne Felgen, lt. Auflistung– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 152 | 12-Achs-Kurzholzanhänger 12-axle short timber trailer | DOLL FAHRZEUGBAU A2G-10, Bj. 2019, W09A2G220K0D46059, EZ 12/19, zulässiges Gesamtgewicht 18.000 kg, letzte HU 12/23_SP 05/24. Schäden/Mängel: Gebrauchsspuren durch 2 Schichtbetrieb/Pendelverkehr, passend zu LKW Pos. 151– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 165 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link340, ca. 200 Stk., Kabelbäume tlw. Vorhanden– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 153 | 1 PKW 1 Car | SKODA Kamiq, Bj. 2020, TMBGG7N-W2M3042982, EZ 2020, KM-Stand 92.000, Panoramaglasdach– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 166 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 154 | 1 PKW 1 Car | SKODA Octavia, Bj. 2019, TMBJJ-7NE2K0186982, EZ 2019, KM-Stand 197.000. Schäden/Mängel: umlaufende Beulen, starke Gebrauchsspuren, Steinschläge– Standort: Zur Betzenmühle 1, 95703 Plößberg | 167 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 168 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 169 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 170 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 171 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link740, ca. 24 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 172 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link510, ca. 26 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 173 | 1 Posten GPS-Ortungsgeräte 1 lot of GPS tracking devices | WEBFLEET Link510, ca. 16 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 174 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 175 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 176 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 177 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| | | | 178 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |

| Nr | Bezeichnung | Beschreibung |
|-----|--|--|
| 179 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 180 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 181 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 182 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 183 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 184 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 185 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 186 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 187 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | TOMTOM 4f176, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 188 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 189 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 190 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 191 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 192 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |
| 193 | 1 Posten Navigationsgeräte 1 lot of Navigation devices | WEBFLEET Pro 8475, ca. 10 Stk.– Standort: Industriestraße 15, 95676 Wiesau |



Pos. 8 1 Auflieger LKW SCHWARZMÜLLER J-Serie, Bj. 2014
1 Semi-trailer truck SCHWARZMÜLLER J-Serie, YOM 2014



Pos. 151 1 LKW DAIMLER Arocs, Bj. 2019
1 Truck DAIMLER Arocs, YOM 2019



Pos. 25 1 Sattelkipper REISCH, MARTIN RHKS-3-SR07, Bj. 2018
1 Tipper semi-trailer REISCH, MARTIN RHKS-3-SR07, YOM 2018



Pos. 152 12-Achs-Kurzholzanhänger DOLL FAHRZEUGBAU A2G-10, Bj. 2019
12-axis short timber trailer DOLL FAHRZEUGBAU A2G-10, YOM 2019



Pos. 55 1 Plateau-Sattelaufleger KAESSBOHRER Maxima, Bj. 2020
1 Plateau semi-trailer KAESSBOHRER Maxima, YOM 2020



Pos. 153 1 PKW SKODA Kamiq, Bj. 2020
1 Car SKODA Kamiq, YOM 2020



Pos. 141 1 Schubodenaufleger KRAKER TRAILERS CF-200, Bj. 2018
1 Moving floor semi-trailer KRAKER TRAILERS CF-200, YOM 2018



Pos. 164 1 Posten LKW-/Aufleger-Reifen
1 lot of Truck/trailer tires

PROJEKTLEITUNG

Sylvia Meister

Tel: +49 (0)160 – 873 72 34

Fax: +49 (0)8131 – 39 09 862

Email: meister@lueders-partner.com

PROJEKTASSISTENZ

Andrea Hack

Tel: +49 (0)40 – 469 666 84

Email: hack@lueders-partner.com

ONLINE-GEBOTSABGABE

Bieterregistrierung und Gebotsabgabe im Online-Katalog auf unserer Auktionsplattform:

<https://auktionen.lueders-partner.com>

AGB

Die Allgemeinen Geschäfts- und Versteigerungsbedingungen der Lueders & Partner GmbH stehen auf unserer Website zum Download als PDF bereit:

<https://lueders-partner.com/downloads/agb.pdf>



LUEDERS & PARTNER

www.lueders-partner.com

STANDORTE Lueders & Partner GmbH:

HAMBURG

Rothenbaumchaussee 52
D-20148 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 - 469 666-70
Fax: +49 (0)40 - 469 666-80
Mail: info@lueders-partner.com

BÜRO BADEN-WÜRTTEMBERG

Markgröninger Strasse 44
D-70825 Korntal/Münchingen
Tel. +49 (0)7150 – 921 8 921
Fax: +49 (0)7150 – 921 8 923
Mail: notis@lueders-partner.com

BÜRO BAYERN

Rosenstrasse 1
D-85757 Karlsfeld/München
Tel. +49 (0)8131 – 390 98 61
Fax: +49 (0)8131 – 390 98 62
Mail: meister@lueders-partner.com

BÜRO BERLIN

Biberweg 15
D-16515 Oranienburg
Tel.: +49 (0) 3301 – 687 16 93
Fax: +49 (0) 3301 – 687 16 94
Mail: wigger@lueders-partner.com

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN

Gewerbepark Ostring 1
D-47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2151 – 360 99 89
Fax: +49 (0)2151 – 537 56 69
Mail: eroglu@lueders-partner.com